



Curriculum Vitae OARM - Europass

Informazioni personali

Cognome e Nome BALSAMO Francesca Romana
Architetto
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 11382
sezione A
settore: Architettura

Indirizzi Residenza: Via Po, 41, 00198 - ROMA (RM)
Studio: Via Po, 41, 00198 - ROMA (RM)

Telefoni Casa: 06 8557247
Studio: 06 8557247
Mobile: 335 7402376

E-mail info@archfrancescabalsamo.it
PEC f.balsamo@pec.archrm.it

Sito web <http://www.sicant.com>

Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita ROMA (RM) 13 luglio 1963

Sesso F

Settore professionale

Ambiti di prevalente interesse professionale

Consulenze - perizie - stime
Edilizia residenziale
Grafica
Restauro e conservazione
Ristrutturazione edilizia

Principali ruoli svolti

Collaboratore
Consulente
Coordinatore per la sicurezza
Direttore Lavori
Progettista

Ha una vasta esperienza nel campo della Sicurezza nei luoghi di lavoro, RSPP, direzione lavoro, direzione di cantiere, consulenza tecnica e perizie; ha collaborato con la Ditta Magistero Restauri come direttore tecnico; Si occupa prevalentemente di restauro e consolidamento sia nei siti archeologici per la Soprintendenza Archeologica di Roma che nelle ristrutturazioni, consolidamenti e restauri di immobili privati; Ha collaborato nello studio di ingegneria Tech-ing 1998 al 2008

Esperienza professionale

Principali lavori svolti

Date 09/2015 -->

Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Condominio Via Po, 41 Roma
Descrizione	Redazione capitolati, redazione pratiche comunali, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza (In corso)
Date	01/2015 - 12/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Soc. C.M.R. srl
Descrizione	Redazione progetti ponteggi e prove di ancoraggi con estrattore Hilti (Completato)
Date	11/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Soprintendenza Speciale per il Colosseo , il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma
Descrizione	Foro Romano - Complesso Severiano Interventi di impermeabilizzazione e Consolidamenti murari Coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione (In corso)
Date	10/2015 - 11/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Condominio Via Catania, 17/19 Roma
Descrizione	Redazione pratiche per Occupazione suolo pubblico e Direzione lavori (Completato)
Date	09/2015 - 11/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Condominio Via L. Robecchi Brighetti, 19 Roma
Descrizione	Ripristino cornicioni, impermeabilizzazione frangisole, consolidamento canna fumaria (Completato)
Date	05/2015 - 07/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Condominio Via delle Egadi , 3 Roma
Descrizione	Impermeabilizzazione terrazza condominiale e riprese murature interne alla terrazza (Completato)

Date	04/2015
Lavoro o posizione ricoperti	Collaudatore
Tipo di attività o settore	Tecnologie e strutture
Committente	Sig. Mario Simoni
Descrizione	Consolidamento di una scarpata a ridosso di un fabbricato di civile abitazione (Completato)
Date	12/2014
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Micromedia scarl
Descrizione	Corso di Formazione di ore 8 per la formazione dei redattori nell'ufficio, redazione del DVR del DUVRI e del Piano delle emergenze per l'ufficio "L'ORA QUOTIDIANO" con sede a Palermo Via Giacomi Cusmano N° 4 (Completato)
Date	11/2014 - 12/2014
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Condominio Via Plotino
Descrizione	Redazione di capitolato, direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza per lavori di manutenzione straordinaria condominio (Completato)
Date	03/2014 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Condominio Piazza Trento, 26 Roma
Descrizione	Redazione di capitolato, direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza per lavori di manutenzione straordinaria condominio (In corso)
Date	03/2014 - 07/2014
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Palatino Arcate Severiane
Descrizione	Indagini, scavi archeologici, e restauro delle murature. Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva (Completato)
Date	05/2013 - 07/2014
Lavoro o posizione ricoperti	Collaudatore
Tipo di attività o settore	Tecnologie e strutture
Committente	INARCASSA Cassa Nazionale di Prevenzione e Assistenza Ingegneri e architetti
Descrizione	Collaudatore statico per l'intervento di rifacimento di una capriata lignea dell'immobile sito in Via Genova, 2 Roma (Completato)

Date	01/2014 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	S.G. Impianti srl
Descrizione	Consulente per la sicurezza, redazione POS e documentazioni (In corso)
Date	01/2012 - 03/2014
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione	Palatino - Foro Romano Complesso Severiano Consolidamenti e restauro (Completato)
Date	06/2013 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	MiBAB Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione	Athenaeum di Adriano Piazza Madonna di Loreto - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (In corso)
Date	01/2013 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Condominio Via Piave, 61 Roma
Descrizione	Restauro della Facciata condominiale con affaccio su Corso D'Italia, Presentazione pratiche presso la Soprintendenza dei Beni artistici e Architettionici di Roma Progettista, direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza. (In corso)
Date	05/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Edilizia religiosa
Committente	Curia Generale della Famiglia Spirituale "L'Opera"
Descrizione	Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza per la Palazzina sita in Roma Via di Val Cannuta, 36, Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, con la realizzazione di intercapedini interamente interrati. (Completato)
Date	05/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Soc. GIOBIAN srl Sig. Giovanni Salabè
Descrizione	Redazione di perizia giurata per le definizioni delle regolarità Urbanistiche e Catastali per la vendita dell'immobile sito in Roma, Via del Babuino,89

	(Completato)
Date	04/2013 - 05/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Radio Gaga srl Sig. Marco Legnani
Descrizione	Redazione di una perizia giurata per danni da infiltrazione nell'immobile, ad uso negozio e laboratorio sito in Roma Via Tripolitania 191 - 193 (Completato)
Date	03/2013 - 05/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Famiglia Scolastri
Descrizione	Redazione di Perizia Giurata per la valutazione economica di un terreno sito nel Comune di Rocca di Botte (AQ) (Completato)
Date	05/2002 - 05/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Soc. SAROL srl
Descrizione	Consulente nella gestione degli appalti (Completato)
Date	12/2012 - 03/2013
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via San Marino, 12 Roma
Descrizione	Progettazione, direzione lavori, Coordinatore della sicurezza per le opere di impermeabilizzazione terrazza condominiale (mq 260) e rifacimento degli intonaci dei locali condominiali. (Completato)
Date	09/2013 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia commerciale - artigianale
Committente	Gioel Holding srl
Descrizione	Ampliamento di una palazzina nel Nucleo Industrializzato di Bazzano (AQ) (In corso)
Date	07/2012 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Magistero Restauri s.r.l.
Descrizione	Segue per la ditta i seguenti lavori: Lavori di Consolidamento e Restauro Chiesa di San Giovanni a Monti (SS) Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le prov di Sassari e Nuoro; - Lavori di Ampliamento Sezione Archeologica - Museo Archeologico di Atri (TE) Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesagistici per L'Abruzzo - L'Aquila
(In corso)

Date	04/2012 - 05/2012
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Simeto, 62 Roma
Descrizione	Manutenzione Copertura Condominiale in tegole (Completato)
Date	03/2012 - 05/2012
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione d'interni
Committente	Sig.Cogliati Dezza Francesca
Descrizione	Progettazione, direzione lavori e coordinamento della Sicurezza, Villino Via scuole rurali N° 29 Tivoli (Completato)
Date	08/2011 - 05/2012
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Cosimo Tornabuoni. 36 Roma
Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate condominiali, della terrazza di copertura e nuovi impianti gas. Consolidamento strutturale del balcone di facciata (Completato)
Date	09/2011 - 03/2012
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Principe Amedeo, 47 Roma
Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate condominiali , della chiostrina interna e rifacimento completo della copertura in travi di legno e tegole (Completato)
Date	08/2011 - 10/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Cooperativa Vespucci 2000 -
Descrizione	Ristrutturazione di porzioni di Condominio, Impermeabilizzazioni coperture Condominio Via Bruno De finetti, 153 Roma (Completato)
Date	05/2011 - 07/2011

Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Cartagine,16 Roma
Descrizione	Asporto amianto e sostituzione delle coperture, ristrutturazione e impermeabilizzazione. (Completato)
Date	04/2011 - 07/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Paisiello,15 Roma
Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate condominiali e della terrazza di copertura (Completato)
Date	04/2011 - 07/2011
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Paisiello,15 Roma
Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate condominiali e della terrazza di copertura (Completato)
Date	02/2010 - 05/2010
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologi
Descrizione	Palatino - Foro romano - Ex laboratorio fotografico Rilievo e restituzione grafica del monumento e supporto alla progettazione con sviluppo di soluzioni progettuali per il restauro del monumento (Completato)
Date	12/2009 - 05/2010
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione	Anfiteatro Flavio - Primo ordine - Realizzazione di due Garitte per i servizi e realizzazione di una pavimentazione in cocchiopesto (Completato)
Date	01/2009 - 05/2010
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione	Palatino - Foro Romano Coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione per l'adeguamento dei locali al D.Lgs 626/94 (Completato)

Date	11/2008 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Edilizia religiosa
Committente	ATI : Edil.Le.Ma - Lolli - Biaser impianti e Saef
Descrizione	Progetto esecutivo di restauro e ristrutturazione del complesso edilizio destinato a sede universitaria del Foyer Paolo VI - Università Urbaniana Stato Città del Vaticano (In corso)
Date	02/2007 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Comune di Collalto Sabino (Rieti)
Descrizione	Recupero e risanamento delle abitazioni nei Centri Storici Minori del Lazio, Bando di gara D.G.R.L. n°354 del 30 aprile 2004, (In corso)
Date	11/2009 - 12/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione d'interni
Committente	Sig. Cristiano Pintaldi
Descrizione	Progettazione per la ristrutturazione di un appartamento via Arco della Ciambella, 19 Roma (Completato)
Date	10/2009 - 12/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	San Marco Gestioni srl
Descrizione	Ampliamento spogliatoi e servizi collegati all'impianto sportivo San Marco Gestioni srl Via Palombarese Km 24,00 S.Angelo Romano (Completato)
Date	05/2009 - 09/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Francesco M. Galluzzi, 28
Descrizione	Impermeabilizzazione terrazza Condominiale, recupero cornicioni e frontalini, Bonifica amianto (Completato)
Date	05/2009 - 08/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione d'interni
Committente	Sig. ra Adriana D'Orso
Descrizione	Ristrutturazione appartamento Mq 180 Via Cremona, 30 Roma (Completato)

Date	05/2009 - 07/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia commerciale - artigianale
Committente	F.lli Battella Bar Benaco
Descrizione	Bonifica canne fumerie in amianto poste nel cortile condominiale Via Benaco 7 Roma (Completato)
Date	07/2008 - 03/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Condominio Via Lucca, 23 Roma
Descrizione	Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il restauro conservativo dei prospetti del fabbricato. (Completato)
Date	12/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Collaudatore
Tipo di attività o settore	Tecnologie e strutture
Committente	Soc. Immobiliare LA FONTANA
Descrizione	Collaudo Statico Comune di Anagni Loc. Osteria della fontana Modifiche interne di un fabbricato in C.A. (Completato)
Date	06/2008 - 09/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio via Francesco de Vico 16/C
Descrizione	Progettazione, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione dei prospetti, della terrazza condominiale e della copertura a falde. (Completato)
Date	04/2008 - 05/2008
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Viabilità - infrastrutture
Committente	Condominio Via del Gesu, 55 Roma
Descrizione	Ripristino di una porzione di scarico delle acque nere condominiali ai collettore comunale (Completato)
Date	11/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione d'interni
Committente	Via dei Piceni 13 Roma
Descrizione	Laboratorio di registrazione, progettazione direzione lavori, pratiche municipali

	(In corso)
Date	06/2007 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Piave, 61 Roma
Descrizione	Ristrutturazione della facciata e degli spazi comuni interno, vano scala, terrazza condominiale, progettazione direzione lavori coordinamento alla sicurezza e pratiche Municipali (In corso)
Date	10/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente Prevenzione incendi
Tipo di attività o settore	Rilievi - Cartografia
Committente	Ing. Andrea Rotella
Descrizione	Chiostro del Bramante Roma Rilievi architettonici e realizzazione delle Tavole per la Predisposizione del Piano antincendio (In corso)
Date	03/2007 - 10/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione d'interni
Committente	Stefano Patanella Circonvallazione Nomentana N° 138 Roma
Descrizione	Progettazione, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, pratiche autorizzative per la Ristrutturazione di un appartamento (Completato)
Date	05/2007 - 09/2007
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Edilizia scolastica e di ricerca
Committente	La Giarra srl Viale XXI Aprile N° 109 Roma
Descrizione	Progettazione, direzione lavori, Coordinatore della sicurezza autorizzazioni sanitarie e municipali per la realizzazione di un asilo nido privato. (Completato)
Date	10/2005 -->
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Comune di Collalto Sabino (Rieti)
Descrizione	Restauro conservativo di un'abitazione nel centro storico, progettazione e direzione lavori (In corso)
Date	11/2003 - 12/2006
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Società Fenice Restauri

Descrizione	Palazzo della Civiltà e del Lavoro EUR Responsabile della sicurezza del cantiere per "Il restauro conservativo delle parti monumentali del Palazzo" (Completato)
Date	10/2006 - 11/2006
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Arch. Giuseppe Autore
Descrizione	Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in Progettazione per la "Villa Romana" Auditorium di Roma (Completato)
Date	03/2006 - 09/2006
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio via Filippo Arena N° 49 Roma
Descrizione	Realizzazione di un nuovo accesso condominiale, Progettazione Direzione lavori e pratiche amministrative (Completato)
Date	10/2005 - 06/2006
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Condominio Via Catania 17 - 19 roma
Descrizione	Progettazione, direzione lavori, Coordinatore della sicurezza per la ristrutturazione delle facciate interne Condominiali (Completato)
Date	03/2006
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie - stime
Committente	Sig. Elvira Sabatini Via Perruna N° 27 Tollo (Chieti)
Descrizione	Perizia tecnica e valutazione immobiliare (Completato)
Date	07/2005 - 11/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Condominio via Oreste Tommasini, 42 roma
Descrizione	Progettazione. Direzione lavori, pratiche autorizzative, per la ristrutturazione del condominio (Completato)
Date	03/2005 - 07/2005
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Piave, 61 roma

Descrizione	Progettazione, direzione lavori, Coordinatore della sicurezza per la ristrutturazione del cortile interno e dell'impianto Fognario Condominiale (Completato)
Date	04/2004 - 09/2004
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Edilizia commerciale - artigianale
Committente	Sig. Fabiola Di Vittorio "Bar a Book"
Descrizione	Progettazione Direzione lavori, autorizzazioni sanitarie e tecniche per l'attività commerciale di un bar-libreria in Via dei Piceni, 23 Roma (Completato)
Date	11/2003 - 03/2004
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione d'interni
Committente	Negoziò "Cave Canem" Via del Gesù, 61 Roma
Descrizione	Incarico professionale di progettazione, direzione lavori autorizzazione della Soprintendenza dei beni Architettonici e coordinatore alla sicurezza per lavori di ristrutturazione ex novo (Completato)
Date	03/2001 - 05/2001
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Vicolo S. Francesco a Ripa N° 17 roma
Descrizione	Progettazione, direzione lavori e coordinatore alla sicurezza per lavori di ordinaria manutenzione (Completato)
Date	02/2001 - 03/2001
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Vicolo S. Francesco a Ripa N° 20 roma
Descrizione	progettazione, direzione lavori e coordinatore alla sicurezza per lavori di ordinaria manutenzione (Completato)
Date	10/2000 - 03/2001
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Condominio Palazzo Valadier
Descrizione	Progettazione, consolidamento statico, direzione lavori e coordinatore alla sicurezza per lavori di manutenzione del cortile interno e della facciata interna (Completato)
Date	05/2000
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione

Committente	Tenuta del Presidente a Castel Porziano, Roma - Ministero dei Lavori Pubblici
Descrizione	in ordine all'incarico ricevuto dall'Arch. Laura Buonomodi per il restauro monumentale e la sistemazione delle coperture, Ministero dei Lavori Pubblici (Completato)
Date	03/2000
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Complesso di "Villa Tevere" Via Flaminia, Roma - Ministero dei Lavori Pubblici
Descrizione	Collaborazione professionale in ordine all'incarico ricevuto dall'Arch. Laura Buonomodi (Completato)
Date	01/1998 - 12/1999
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Arch. Maurizio Ribaudo
Descrizione	Prove di trazione agli ancoraggi per ponteggi di manutenzione (Completato)
Date	01/1998 - 12/1998
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Uffici Tecnici Erariali Ministero delle Finanze - Arch. M. Ribaudo
Descrizione	Redazione dei seguenti Piani di Sicurezza : Chieti Latina Alessandria Matera Ravenna Pisa Rovigo (Completato)
Date	01/1998 - 12/1998
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Soprintendenza di Urbino - Arch. Maurizio Ribaudo
Descrizione	Incarico di collaborazione professionale, per la fotoelaborazione grafica al computer e la collaborazione per la stesura del Piano di sicurezza in fase di progettazione, in ordine agli incarichi di restauro monumentale e adeguamento sismico,dalla Soprintendenza di Urbino. Cattedrale di Urbino Collegio di Raffaello di Urbino (Pesaro) (Completato)
Date	01/1998 - 12/1998
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Arch. Maurizio Ribaudo
Descrizione	Responsabile e consulente della sicurezza per le ditte: EdilRestauri srl Casinelli srl Soc. Castello Odescalchi P.r.oject srl I.C.O.R. srl EdilPonteggi srl Ponteggi Chece srl Elettrica '90 Srl NeCa srl (Completato)
Date	01/1997 - 12/1997

Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Rilievi - Cartografia
Committente	Società REMAG srl
Descrizione	Rilievo per la Soprintendenza ai beni archeologici del ritrovamento di una porzione di muro antico e relativa tutela . (Completato)
Date	01/1997 - 12/1997
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione d'interni
Committente	Banca D'Italia Sede centrale Via Nazionale, 91, Roma
Descrizione	Redazione del Piano di Sicurezza per la realizzazione di un nuovo Centralino Telefonico. (Completato)
Date	01/1997 - 12/1997
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Arredo e riqualificazione urbana
Committente	Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Descrizione	Sistemazione del piano stradale e delimitazione arre (Completato)
Date	01/1997 - 12/1997
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Arredamento, Design, Allestimenti
Committente	Nissan Italia Assago Milano
Descrizione	Progetto di arredamento interno per la sala conferenze e la sala ispettori (Completato)
Date	01/1997 - 12/1997
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Lavori
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Piazza S. Apostoli
Descrizione	Risanamento e restauro cornice facciata esterna (Completato)
Date	01/1996 - 12/1996
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore per la sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Deutsche Bank
Descrizione	Compilazione Piani di Sicurezza per lavori di ristrutturazione edilizia Loro sedi (Completato)
Date	01/1995 - 12/1995
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia

Committente	Società REMAG srl
Descrizione	Banca Commerciale Italiana AG. 4 Piazzale Porta Pia, Roma Lavori di ristrutturazione interna ed assistenza agli impianti di allarme elettrici e di condizionamento. (Completato)
Date	01/1995 - 12/1995
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Società REMAG srl
Descrizione	Banca Commerciale Italiana AG. 6 Viale Regina Margherita, Roma Lavori di ristrutturazione interna e assistenza agli impianti. (Completato)
Date	01/1995 - 12/1995
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Società REMAG srl
Descrizione	Soc. Diodoro e Intercons S.p.A Via Flaminia n° 854 Roma Ristrutturazione della palazzina da adibire ad uffici, realizzazione di una cubatura sul prospetto posteriore, realizzazione di un sotterraneo blindato in c.a., ristrutturazione di due annessi da adibite a centrale elettrica e archivio-uffici. Sistemazione dell'area esterna, rete di distribuzione acque piovane e vasche Imof, pavimentazione in pietra e sistemazione del giardino, divisione confini, recinzione . (Completato)
Date	01/1994 - 12/1994
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Società REMAG srl
Descrizione	Banca Commerciale Italiana AG. 5 Via Trionfale, Roma Lavori di ristrutturazione interna ed assistenza agli impianti di allarme, elettrici e di condizionamento. (Completato)
Date	01/1994 - 12/1994
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Società REMAG srl
Descrizione	Banca Commerciale Italiana Agenzia Nomentana, Piazza Bologna, Roma Lavori di ristrutturazione interna assistenza agli impianti e sostituzione delle bussole di ingresso (Completato)
Date	01/1994 - 12/1994
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Società REMAG srl
Descrizione	Ristorante "La Zagara" Via dei Greci, Roma Ristrutturazione del locale,

comprese le opere impiantistiche elettriche e di condizionamento.
(Completato)

Date 01/1993 - 12/1993
Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente Società REMAG srl
Descrizione Villa Taverna Via Rossini, Roma (residenza Ambasciatore): Lavori di manutenzione ordinaria, impiantistica,
(Completato)

Date 01/1993 - 12/1993
Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente società REMAG srl
Descrizione Ambasciata U.S.A. Via Boncompagni, Roma Ampliamento uffici GSO e ristrutturazione totale (uffici Contratti e Manutenzioni).
(Completato)

Date 01/1993 - 12/1993
Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore Restauro e conservazione
Committente Società REMAG srl
Descrizione Restauro di un appartamento in borgo medievale Giove (Umbria)
(Completato)

Date 01/1992 - 12/1992
Lavoro o posizione ricoperti Aiuto tirocinante
Tipo di attività o settore Restauro e conservazione
Committente Società REMAG srl
Descrizione Assistenza al restauro di affreschi: Chiesa di S. Andreus, Via XX Settembre Roma Villa Medici del Vascello, Salita di S. Pancrazio Roma,
(Completato)

Istruzione e formazione

Date 2015 -
Istituto di istruzione o formazione Regione Lazio e ASL ROMA C
Certificato o diploma ottenuto Seminario Tecnico per Coordinatori della Sicurezza "La progettazione della sicurezza nei cantieri edili"

Date 2015 -
Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
Certificato o diploma ottenuto Corso di Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori sicurezza cantieri edili (D.Lgs 81/08)

Date	2014 -
Istituto di istruzione o formazione	Building Trust Sikaitalia S.p.A.
Certificato o diploma ottenuto	La progettazione delle coperture piane Corso di formazione teorica
Date	2014 -
Istituto di istruzione o formazione	Legislazione Tecnica
Certificato o diploma ottenuto	Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Conforme al Decreto sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro!"
Date	2014 -
Istituto di istruzione o formazione	A-Sapiens Università di Roma la Sapienza
Certificato o diploma ottenuto	Corso RSPP Modulo C
Date	2013 -
Istituto di istruzione o formazione	DEI tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	Giornate di Studio a cura dell' Ing.Caroli in merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro, la redazione della documentazione PDS, POS , fascicolo, PiMus
Date	2012 -
Istituto di istruzione o formazione	Federarchitetti Roma Acquario Romano
Certificato o diploma ottenuto	2° Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri
Date	2012 -
Istituto di istruzione o formazione	TECH-ING
Certificato o diploma ottenuto	Innovazione Ricerca e Sviluppo per la professione Corso di Formazione per Preposti Esperti, in collaborazione con il Centro Europeo di Formazione 2° giornata
Date	2012 -
Istituto di istruzione o formazione	DEI Tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	Aggiornamento Sicurezza sul lavoro nei condomini responsabilità e normativa
Date	2012 -
Istituto di istruzione o formazione	DEI Tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	I costi della sicurezza negli appalti pubblici
Date	2011 -
Istituto di istruzione o formazione	TECH-ING Innovazione Ricerca e Sviluppo per la professione

Certificato o diploma ottenuto	Corso di Formazione per Preposti Esperti, in collaborazione con il Centro Europeo di Formazione
Date	2011 -
Istituto di istruzione o formazione	DEI Tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	I costi della sicurezza negli appalti
Date	2010 - 2011
Istituto di istruzione o formazione	UPTER Università Popolare di Roma
Certificato o diploma ottenuto	Corso di Efficienza Energetica - Green Job
Date	2010 -
Istituto di istruzione o formazione	Federarchitetti Roma Acquario Romano
Certificato o diploma ottenuto	1° Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri
Date	2010 -
Istituto di istruzione o formazione	Federarchitetti Roma
Certificato o diploma ottenuto	Corso di Aggiornamento prescritto dall'allegato XIV Dlgs. 81/08 art. 98 per poter esercitare le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
Date	2006 -
Istituto di istruzione o formazione	Ordine degli Architetti di Roma - Cesarc
Certificato o diploma ottenuto	Corso sul Fascicolo del fabbricato
Date	2006 -
Istituto di istruzione o formazione	CNR Innovazione Tecnologia e Attività Prenormativa
Certificato o diploma ottenuto	Seminario di studio e aggiornamento professionale per la presentazione di due nuovi Documenti Tecnici del CNR recanti istruzioni in tema di: Strutture di cls armato con barre di materiale composito fibrorinforzato Strutture di cls fibrorinforzato
Date	2003 -
Istituto di istruzione o formazione	ASL RM B Dipartimento di Prevenzione
Certificato o diploma ottenuto	Lo stato dell'arte nella progettazione e nella pianificazione della prevenzione nei cantieri temporanei e mobili
Date	2001 -
Istituto di istruzione o formazione	Polistudio Rovigo
Certificato o diploma ottenuto	Seminario "Il piano di Sicurezza ed Operativo alla luce del decreto di modifica al D. Lgs 494/96 e del regolamento dell'art. 31 - Merloni ter"

Date	1998 -
Istituto di istruzione o formazione	AIAS Tuttonormel
Certificato o diploma ottenuto	L'impiego delle fibre in campo civile e industriale L'informatica nel campo della formazione e informazione
Date	1998 -
Istituto di istruzione o formazione	AIAS Tuttonormel
Certificato o diploma ottenuto	Le nuove norme sulla Prevenzione incendi
Date	1998 -
Istituto di istruzione o formazione	Soc. Trivella Milano
Certificato o diploma ottenuto	Seminario "LAMA" sul sistema Laser per la pulizia di manufatti lapidei e il restauro monumentale.
Date	1997 - 1998
Istituto di istruzione o formazione	Ordine degli Architetti di roma e Provincia
Certificato o diploma ottenuto	Coordinatore della sicurezza D. Lgs 494/96
Date	1997 -
Istituto di istruzione o formazione	Ministero degli interni
Certificato o diploma ottenuto	Tecnico antincendio presso il Ministero degli Interni
Date	1996 -
Istituto di istruzione o formazione	Facoltà di architettura Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Certificato o diploma ottenuto	Progettare senza barriere architettoniche

Documentazione grafico- fotografica

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del presente curriculum.

Roma lì 1 agosto 2016

Francesca Romana BALSAMO

Architetto