

Informazioni personali

Cognome e Nome	BALSAMO Francesca Romana Architetto Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 11382 Sezione A Settore: Architettura
Indirizzi :	Residenza: Via Po, 41, 00198 - ROMA (RM)
Studio:	Via Po, 41, 00198 - ROMA (RM)
Telefoni	06 8557247 Mobile: +39 335 7402376
E-mail	francescabalsamo@sicant.com
PEC	f.balsamo@pec.archrm.it
Sito web	http://www.sicant.com
Cittadinanza	Italiana
Luogo e data di nascita	Roma 13/07/1963
Sesso	F

Settore professionale

Ambiti di prevalente	Coordinatore della Sicurezza - Progettista - Direzione Lavori Consulenze - perizie - stime
Interesse professionale	Restauro e conservazione - Ristrutturazione edilizia - manutenzione edifici storici e residenziali
Principali ruoli svolti	Coordinatore per la sicurezza - Direzione lavori - Progettista Collaboratore - Consulente Ha una vasta esperienza nel campo della Sicurezza nei luoghi di lavoro, RSPP, direzione lavoro, direzione di cantiere, consulen- za tecnica e perizie; Si occupa prevalentemente di restauro e consolidamento sia nei siti archeologici per la Soprintendenza Archeologica di Roma che nelle ristrutturazioni, consolidamenti e restauri di immobili privati; Ha collaborato nello studio di ingegneria Tech-ing 1998 al 2008;. Ha collaborato con la Ditta Magistero Restauri come direttore tecnico; Ha collaborato dal 2016 al 2018 come perito valutazioni danni assicurativo per Chiari - LAS Ha rivestito il ruolo di Consulente nella gestione degli appalti pubblici per la Soc. Sarol srl dal 2002 al 2013; Collabora a tutt'oggi con lo studio Arcotech srl dal 2018 per il supporto nella redazione dei piani di sicurezza e Coordinamen- to in esecuzione di appalti con la RAI Radiotelevisione italiana

Esperienza Professionale

Principali lavori svolti

Date	2020
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Religioso - Residenziale
Committente	Curia Generale Famiglia Spirituale L'Opera
Descrizione	Riqualficazioni spazi interni Prop. Via di Val Cannuta 32 Roma (in corso)
Date	2020
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale
Committente	Condominio Via Montello 30 Roma
Descrizione	Riqualficazioni facciate interne Via Montello 30 Roma (in corso)
Date	2020
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo Parco Archeologico del Colosseo
Descrizione	Arco di Costantino: Interventi Conservativi e di recupero (in corso)
Date	2020
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio Via Brichetti 19 Roma
Descrizione	Riqualficazioni prospetti Via Brichetti 19 Roma (in corso)
Date	2020
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Condominio Via della Balduina 25 Roma
Descrizione	Riqualficazioni copertura in amianto e impermeabilizzazioni (in corso)
Date	2020
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Architettura d'interni
Committente	Studio Arcotech srl Via del Governo Vecchio 14 Roma
Descrizione	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione RAI _ Magazzini Tecnici Via Gomenizza - Lavori di manutenzione straordinaria (in corso)
Date	2020
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo Parco Archeologico del Colosseo

Descrizione	Arco di Costantino: Interventi Conservativi e di recupero (in corso)
Date	2019
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo Parco Archeologico del Colosseo
Descrizione	Foro Romano: Messa in sicurezza delle strutture portanti e del piano di calpestio del percorso pedonale su passerella di comunicazione fra Foro Romano e Foro di Cesare (completato)
Date	2019
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione, e ispettore di cantiere
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali Polo Museale del Lazio
Descrizione	Palazzo Venezia. Rifunzionalizzazione del Palazzo (museo e biblioteca) (in corso)
Date	2019
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio Via Murri 3 Roma
Descrizione	Riqualificazioni facciate condominiali, scale e copertura (in corso)
Date	2018
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali Parco Archeologico del Colosseo
Descrizione	Anfiteatro Flavio: Interventi di restauro e messa in sicurezza del Fornice XXVII, Verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro (completato)
Date	2018
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali Parco Archeologico del Colosseo
Descrizione	Foro Romano: Interventi conservativi e di valorizzazione - Sistemazione dei percorsi di visita (completato)

Date 2018
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore
Tipo di attività o settore Architettura d'interni
Committente Studio Arcotech srl Via del Governo Vecchio 14 Roma
Descrizione Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
RAI _ Computo metrico estimativo RAI Viale Mazzini 14 Roma
Sala Arazzi Ristrutturazione
(completato)

Date 2018
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore
Tipo di attività o settore Architettura d'interni
Committente Studio Arcotech srl Via del Governo Vecchio 14 Roma
Descrizione Redazione computo metrico e redazione PSC
RAI _ DEAR e sede Via Asiago: Riqualificazione Bar
(completato)

Date 2017-2018
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Architettura d'interni
Committente Bar - tabacchi Tiziano Melchiorri
Descrizione Coordinatore della sicurezza ristrutturazione d'interni e arredi
(completato)

Date 2017
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore
Tipo di attività o settore Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario
Committente Studio Arcotech srl Via del Governo Vecchio 14 Roma
Descrizione Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
RAI _ Viale Mazzini 114 Roma Ristrutturazione uffici
(completato)

Date 2017
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Religioso - Residenziale
Committente Curia Generale Famiglia Spirituale L'Opera
Descrizione Riqualificazioni spazi interni Prop. Via di Val Cannuta 30 Roma
(completato)

Date 2017
Lavoro o posizione ricoperti RSPP - Redazione DUVRI
Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale
Committente Condomini: Via Po 116 - Viale Medaglie D'oro 232 - Via di Porta
Pinciana 34 Roma
Descrizione Redazione Duvri condomini
(completato)

Date	2016
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente Perito
Tipo di attività o settore	Assicurazioni
Committente	Chiari - Las
Descrizione	perito valutazioni danni assicurativo (completato)
Date	2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma
Descrizione	Foro Romano: Complesso Severiano (completato)
Date	2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale - Manutenzioni
Committente	Condominio Via Catania 17/19 Roma
Descrizione	Ristrutturazione e manutenzione facciate condominiali (completato)
Date	2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale - Manutenzioni
Committente	Condominio Via L. Robecchi Brighetti 19 Roma
Descrizione	Ristrutturazione e manutenzione coperture condominiali (completato)
Date	2015
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale - Manutenzioni
Committente	Condominio Via delle Egadi 3 Roma
Descrizione	Ristrutturazione e manutenzione coperture condominiali (completato)
Date	2015
Lavoro o posizione ricoperti	Collaudatore
Tipo di attività o settore	Tecnologie e strutture
Committente	Sig. Mario simoni
Descrizione	Consolidamento di una scarpata a ridosso di un fabbricato di civile abitazione (completato)
Date	2014
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale - Manutenzioni
Committente	Condominio Via Plotino Roma
Descrizione	Manutenzione facciate condominiali (completato)

Date	2014
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia residenziale - Manutenzioni
Committente	Condominio Piazza Trento 26 Roma
Descrizione	Redazione capitolato, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (completato)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Collaudatore
Tipo di attività o settore	Tecnologie e strutture
Committente	INARCASSA Cassa Nazionale di Prevenzione e Assistenza Ingegneri e architetti di Roma
Descrizione	Collaudatore statico per l'intervento di rifacimento di una capriata lignea dell'immobile sito in Via Genova, 2 Roma (completato)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione	Foro Romano: Complesso Severiano sul Palatino - Indagini scavi archeologici e restauro archeologico - 2° Lotto (completato)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione	Athenaeum in Piazza Madonna di Loreto Interventi per la realizzazione della recinzione e revisione della copertura (completato)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio via Piave, 61 Roma
Descrizione	Restauro della Facciata condominiale con affaccio su Corso D'Italia, Presentazione pratiche presso la Soprintendenza dei Beni artistici e Architettonici (in corso)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Religioso - Residenziale
Committente	Curia Generale Famiglia Spirituale L'Opera
Descrizione	Riqualficazioni spazi esterni Prop. Via di Val Cannuta 32 Roma (completato)

Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie e stime - Edilizia residenziale
Committente	Soc. GIOBIAN srl
Descrizione	Redazione di perizia giurata per le definizioni delle regolarità Urbanistiche e Catastali per la vendita dell'immobile sito in Roma, Via del Babuino,89; (completato)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio via Piave, 61 Roma
Descrizione	Restauro della Facciata condominiale con affaccio su Corso D'Italia, Presentazione pratiche presso la Soprintendenza dei Beni artistici e Architettonici (in corso)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Consulenze - perizie e stime - Edilizia residenziale
Committente	Soc. Radio Gaga srl
Descrizione	Redazione di perizia giurata per danni immobile sito in Via Tripolitania 191-193 (completato)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio Via San Marino12 Roma
Descrizione	Manutenzione prospetti e coperture condominiali (Completato)
Date	2013
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Edilizia Commerciale - artigianale
Committente	Soc. Gioel Holding srl
Descrizione	Ampliamento di una palazzina nel Nucleo Industriale a Bazzano L'Aquila (Completato)
Date	2011
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione	Foro Romano: Complesso Severiano sul Palatino - Consolidamenti e restauro - 1° Lotto (completato)

Date	2012 - 2015
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Soc. Magistero Restauri srl
	Segue per la ditta i seguenti lavori: Consolidamento e Restauro Chiesa di San Giovanni a Monti (SS) Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le prov. di Sassari e Nuoro; Lavori di Ampliamento Sezione Archeologica - Museo Archeologico di Atri (TE) Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per L'Abruzzo - L'Aquila; Completamento della biblioteca Nazionale di Firenze Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali Firenze (Completato)
Date	2012
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio Via Simeto 12 Roma
Descrizione	Manutenzione coperture condominiali capriate e tegole (Completato)
Date	2012
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale - Ristrutturazione interni
Committente	Sig.ra Francesca Dezza Cogliati
Descrizione	Ristrutturazione villino Via delle scuole rurali - Tivoli (Completato)
Date	2011-2012
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio Via Cosimo Tornabuoni 36 Roma
Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate condominiali, della terrazza di copertura e nuovi impianti gas. Consolidamenti strutturali dei balconi di facciata Pal. Portoghesi (Completato)
Date	2011-2012
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore	Edilizia Residenziale
Committente	Condominio Via Principe Amedeo 47 Roma
Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate condominiali, della chiostrina interna e rifacimento completo della copertura in capriate di legno e tegole (Completato)

Date 2011
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale
Committente Cooperativa Vespucci 2000
Descrizione Ristrutturazione di porzioni di Condominio, Impermeabilizzazioni coperture Condominio Via Bruno De Finetti, 153 Roma (Completato)

Date 2011
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale
Committente Condominio via Cartagine 16 Roma
Descrizione Manutenzione coperture condominiali e sostituzione coperture in amianto (Completato)

Date 2011
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Edilizia Residenziale
Committente Condominio Via Paisiello 15 Roma
Descrizione Manutenzione facciate e terrazza condominiale (Completato)

Date 2010
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione
Tipo di attività o settore Restauro e Conservazione
Committente Presidenza del Consiglio dei Ministri
Descrizione Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica Palatino - Foro romano - Ex laboratorio fotografico Rilievi e restituzione grafica del monumento e supporto alla progettazione con sviluppo di soluzioni progettuali per il restauro del monumento (completato)

Date 2009-2010
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Restauro e Conservazione
Committente Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione Anfiteatro Flavio - I° Ordine - Realizzazione di due gallerie per i servizi e realizzazione di una pavimentazione in cocciopesto (completato)

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Restauro e Conservazione
Committente Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione Palatino - Foro Romano Adeguamento dei locali al D.Lgs 626/94 (completato)

Curriculum vitae di Francesca R. Balsamo - Architetto

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazione d'interni
Committente Sig. Cristiano Pintaldi
Descrizione Ristrutturazione appartamento Arco della Ciambella 19 Roma (completato)

Date 2009
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente Condominio Via Francesco Galluzzi 28 Roma
Descrizione Manutenzione straordinaria coperture condominiali e asporto amianto, manutenzione frontalini e cornicioni (completato)

Date 2008-2009
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente Sig. Adriana d'Orso
Descrizione Ristrutturazione appartamento 180 mq Via Cremona 30 Roma (completato)

Date 2008-2009
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente F.lli Battella Bar Benaco
Descrizione Bonifica canne fumarie in amianto poste nel cortile condominiale Via Benaco 7 - Roma (completato)

Date 2008-2009
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente Condominio via Lucca 23 Roma
Descrizione Bonifica canne fumarie in amianto poste nel cortile condominiale Via Benaco 7 - Roma (completato)

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore Restauro e Conservazione
Committente Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Descrizione Palatino - Foro Romano l'adeguamento al D.Lgs 626/94 dei locali uffici S. Maria Nova (completato)

Date 2008
Lavoro o posizione ricoperti Progettista
Tipo di attività o settore Edilizia religiosa

Committente	ATI: Edil.Le.Ma srl - Lolli srl - Biase Impianti srl e Saef srl
Descrizione	Progetto esecutivo di restauro e ristrutturazione del complesso edilizio destinato a Sede Universitaria del Foyer Paolo VI - Università Urbaniana dello Stato "Città del Vaticano" (completato)
Date	2007
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Restauro e conservazione
Committente	Comune di Collalto Sabino
Descrizione	Recupero e risanamento delle abitazioni nei Centri Storici Minori del Lazio - Bando di gara D.G.R.L. n°354 del 30/04/2004 (completato)
Date	2008
Lavoro o posizione ricoperti	Collaudatore
Tipo di attività o settore	Tecnologie e strutture
Committente	Soc. Immobiliare La Fontana srl
Descrizione	Collaudatore statico Per modifiche interne edificio in C.A, Comune di Anagni Loc. Osteria della Fontana (completato)
Date	2008
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio via Francesco de Vico 16/C Roma
Descrizione	Manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura condominiale a falda (completato)
Date	2008
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio via del Gesù 55 Roma
Descrizione	Ripristino di una porzione di scarico acque nere condominiali al collettore comunale (completato)
Date	dal 1999 al 2008
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Progettazione coordinamento della sicurezza direzione lavori
Committente	Studio tecnico Tech_ing Ing. Umberto Baruffaldi
Descrizione	Inizia la collaborazione con lo studio per lavori di consulenza a ditte edili, perizie tecniche e statiche, in condomini e a privati, sia per il rilievo, la progettazione e DL che per quanto attiene alla sicurezza negli ambienti di lavoro, compresi i corsi di formazione per i lavoratori (completato)

Curriculum vitae di Francesca R. Balsamo - Architetto

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazione d'interni
Committente Via dei Piceni 13 Roma
Descrizione Laboratorio di registrazione, progettazione direzione lavori, pratiche municipali (completato)

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente Condominio Via Piave 61 Roma
Descrizione Ristrutturazione della facciata e degli spazi comuni interno, vano scala, terrazza condominiale e pratiche Municipali (completato)

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Prevenzione incendi
Tipo di attività o settore Rilievi - cartografia
Committente Ing. Andrea Rotella
Descrizione Chiostro del Bramante Roma
Rilievi architettonici e realizzazione delle Tavole per la Predisposizione del Piano antincendio (completato)

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazione d'interni
Committente Dott. Stefano Patanella
Descrizione Ristrutturazione appartamento e pratiche Municipali
Circ.ne Nomentana 138 Roma
(completato)

Date 2007
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Edilizia scolastica
Committente Soc. LA Giara srl Viale XXI Aprile 109 Roma
Descrizione Realizzazione di Asilo nido privato, autorizzazioni sanitarie e pratiche Municipali (completato)

Date 2005
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Restauro e conservazione
Committente Privato
Descrizione Ristrutturazione di appartamento nel centro storico Comune Collalto Sabino (completato)

Date	2003-2006
Lavoro o posizione ricoperti	Consulente per la sicurezza D.L. 626/94
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Soc. La Fenice Restauri srl
Descrizione	Palazzo della Civiltà e del Lavoro EUR - Responsabile della sicurezza del cantiere per "Il restauro conservativo delle parti monumentali del Palazzo" (completato)
Date	2006
Lavoro o posizione ricoperti	Collaborazione per la sicurezza D.L. 626/94
Tipo di attività o settore	Servizi tecnici e professionali
Committente	Arch. Giuseppe Autore
Descrizione	Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in Progettazione per la "Villa Romana" Auditorium di Roma (completato)
Date	2006
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Catania 17-19 Roma
Descrizione	Ristrutturazione della facciata interne condominiali, (completato)
Date	2005
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Oreste Tommasini 42 Roma
Descrizione	Ristrutturazione della facciata e degli spazi comuni interno, vano scala, terrazza condominiale e pratiche Municipali (completato)
Date	2005
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Via Piave 61 Roma
Descrizione	Ristrutturazione cortile interno, vano scala, impianto fognario e pratiche Municipali (completato)
Date	2004
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Commerciale
Committente	Sig. Fabiola Di Vittorio
Descrizione	Realizzazione di Bar letterario Via dei Piceni 23 Roma (completato)
Date	2003-2004
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Edilizia Commerciale

Committente	Sig. Adriana D'Orso
Descrizione	Realizzazione negozio e tolettatura per animali pratiche autorizzative e municipali - Via del Gesù 61 Roma (completato)
Date	2002
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Vicolo San Francesco a Ripa 17 Roma
Descrizione	Ristrutturazione facciate condominiali e redazione pratiche Municipali (completato)
Date	2001
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Ristrutturazione edilizia
Committente	Condominio Vicolo San Francesco a Ripa 20 Roma
Descrizione	Ristrutturazione facciate condominiali e redazione pratiche Municipali (completato)
Date	2000-2001
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato - Direzione lavori e Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Palazzo Valadier Condominio Via del Babuino Roma
Descrizione	Ristrutturazione cortile interno e facciate interne condominiali, consolidamenti statici e redazione pratiche Municipali (completato)
Date	2000
Lavoro o posizione ricoperti	Preposto di cantiere
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero dei Lavori Pubblici -
Descrizione	Tenuta del Presidente a Castel Porziano, Roma in ordine all'incarico ricevuto dall'Arch. Laura Buonomodi per il restauro monumentale e la sistemazione delle coperture, (completato)
Date	2000
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero dei Lavori Pubblici - Palco Papale "Tor Vergata"
Descrizione	cantiere per il Palco Papale "Tor Vergata" per la XV Giornata Mondiale della Gioventù (completato)
Date	2000
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Ministero dei Lavori Pubblici - Palco Papale "Tor Vergata"

Descrizione	Complesso di "Villa Tevere" Via Flaminia, Roma Collaborazione professionale in ordine all'incarico ricevuto dall'Arch. Laura Buonomodi (completato)
Date	1/1998 al 12/1998
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Arch. M. Ribaudò
Descrizione	Uffici Tecnici Erariali Ministero delle Finanze - Redazione dei Piani di Sicurezza : Chieti, Latina, Alessandria, Matera, Ravenna, Pisa, Rovigo, (completato)
Date	1/1998 al 12/1998
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Arch. M. Ribaudò
Descrizione	Incarico di collaborazione professionale, per la fotoelaborazione grafica al computer e la collaborazione per la stesura del Piano di sicurezza in fase di progettazione, in ordine agli incarichi di restauro monumentale e adeguamento sismico, dalla Soprintendenza di Urbino. Cattedrale di Urbino Collegio di Raffaello di Urbino (Pesaro) (completato)
Date	1/1997 al 12/1997
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista
Tipo di attività o settore	Rilievi e cartografia
Committente	Soc. REMAG srl
Descrizione	Rilievo per la Soprintendenza ai Beni Archeologici del ritrovamento di una porzione di muro antico e relativa tutela . Palazzo Altieri - ABI Via del Gesù 49 Roma (completato)
Date	1997
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione
Tipo di attività o settore	Restauro e Conservazione
Committente	Banca D'Italia SEDE centrale Via Nazionale 91 Roma
Descrizione	Realizzazione di un nuovo centralino telefonico (completato)
Date	1997
Lavoro o posizione ricoperti	Progettista incaricato
Tipo di attività o settore	Arredo e riqualificazione urbana
Committente	Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Descrizione	Sistemazione del piano stradale area privata e delimitazioni aree di pertinenza (completato)

Date 1997
Lavoro o posizione ricoperti Progettista incaricato
Tipo di attività o settore Arredo design allestimenti
Committente Nissan Italia Assago Milano
Descrizione Progetto arredamento interno per la sala conferenze e la sala ispettori - Sede di Milano (completato)

Date 1997
Lavoro o posizione ricoperti Direzione lavori
Tipo di attività o settore Restauro e Conservazione
Committente Condominio Piazza Santi Apostoli Roma
Descrizione Risanamento cornicioni condominiali e redazione pratiche Municipali (completato)

Date 1996
Lavoro o posizione ricoperti Coord. della sicurezza
Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizie
Committente Deutsche Bank
Descrizione Compilazioni Piani di sicurezza per lavori di ristrutturazioni loro sedi - Roma (completato)

Date 1995
Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere
Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizie
Committente Soc. Remag srl
Descrizione Banca commerciale Italiana ristrutturazione interna e manutenzione impianti - loro sedi
Ag. 4 Piazzale di Porta Pia Roma
Ag. 5 via Trionfale - Roma
Ag. 6 Viale Regina Margherita - Roma
Agenzia Nomentana - Roma
Agenzia Piazza Bologna - Roma (completato)

Istruzione e formazione

Date 2020
Istituto di istruzione o formazione DEI Consulting - Dipartimento di Architettura La Sapienza
Certificato o diploma ottenuto Corso di Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della sicurezza cantieri edili (D.Lgs 81/08 e D. Lgs 106/09)

Date 2018
Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
Certificato o diploma ottenuto Seminario di 4 ore valido ai fini dell'aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della sicurezza Cantieri edili cantieri edili (D.Lgs 81/08 e D. Lgs 106/09)

Date	2017
Istituto di istruzione o formazione	Federarchitetti Associazione Nazionale Architetti e ingegneri Liberi professionisti
Certificato o diploma ottenuto	Ottava giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri (8 ore) valido ai fini dell'aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della sicurezza Cantieri edili cantieri edili (D.Lgs 81/08 e D. Lgs 106/09)
Date	2016
Istituto di istruzione o formazione	Viero - Cromo - Campus
Certificato o diploma ottenuto	Seminario "Le principali patologie della facciata: Diagnosi e soluzioni Viero
Date	2015
Istituto di istruzione o formazione	CNAPPC - DEI - Roma Capitale Asso Restauri
Certificato o diploma ottenuto	Workshop Italia 2015 "Il risanamento delle murature umide"
Date	2015
Istituto di istruzione o formazione	Regione Lazio e ASL ROMA C
Certificato o diploma ottenuto	Seminario Tecnico per Coordinatori della Sicurezza "La progettazione della sicurezza nei cantieri edili"
Date	2015
Istituto di istruzione o formazione	Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
Certificato o diploma ottenuto	Corso di Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori sicurezza cantieri edili (D.Lgs 81/08)
Date	2014
Istituto di istruzione o formazione	Building Trust Sikaitalia S.p.A
Certificato o diploma ottenuto	La progettazione delle coperture piane Corso di formazione teorica
Date	2014
Istituto di istruzione o formazione	Legislazione Tecnica
Certificato o diploma ottenuto	Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. Conforme al Decreto sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
Date	2014
Istituto di istruzione o formazione	A-Sapiens Università di Roma la Sapienza
Certificato o diploma ottenuto	Corso RSPD Modulo C
Date	2013
Istituto di istruzione o formazione	DEI tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	Giornate di Studio a cura dell' Ing. Caroli in merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro, la redazione della documentazione PDS, POS , fascicolo, PiMus

Date	2012
Istituto di istruzione o formazione	Federarchitetti Associazione Nazionale Architetti e ingegneri Liberi professionisti- Ordine Architetti di Roma
Certificato o diploma ottenuto	Seconda giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri
Date	2012
Istituto di istruzione o formazione	Tech_ING
Certificato o diploma ottenuto	Innovazione Ricerca e Sviluppo per la professione Corso di Formazione per Preposti Esperti, in collaborazione con il Centro Europeo di Formazione 2° giornata;
Date	2012
Istituto di istruzione o formazione	DEI tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	Aggiornamento Sicurezza sul lavoro nei condomini responsabilità e normativa;
Date	2012
Istituto di istruzione o formazione	DEI tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	I costi della sicurezza negli appalti pubblici;
Date	20112
Istituto di istruzione o formazione	Tech_ING
Certificato o diploma ottenuto	Corso di Formazione per Preposti Esperti, in collaborazione con il Centro Europeo di Formazione
Date	2011
Istituto di istruzione o formazione	DEI tipografia del Genio Civile
Certificato o diploma ottenuto	I costi della sicurezza negli appalti;
Date	2010-2011
Istituto di istruzione o formazione	UPTER Università Popolare di Roma
Certificato o diploma ottenuto	Corso di Efficienza Energetica - Green Job;
Date	2010
Istituto di istruzione o formazione	Federarchitetti Associazione Nazionale Architetti e ingegneri Liberi professionisti - Ordine Architetti di Roma
Certificato o diploma ottenuto	Prima giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri;
Date	2010
Istituto di istruzione o formazione	Federarchitetti Associazione Nazionale Architetti e ingegneri Liberi professionisti
Certificato o diploma ottenuto	Corso di Aggiornamento prescritto dall'allegato XIV D. lgs. 81/08 art. 98 per poter esercitare le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
Date	2006
Istituto di istruzione o formazione	Ordine degli Architetti di Roma - Cesarc
Certificato o diploma ottenuto	Corso sul Fascicolo del fabbricato.

Curriculum vitae di Francesca R. Balsamo - Architetto

Date	2006
Istituto di istruzione o formazione	CNR Innovazione Tecnologia e Attività Prenormativa
Certificato o diploma ottenuto	Seminario di studio e aggiornamento professionale per la presentazione di due nuovi Documenti Tecnici del CNR recanti istruzioni in tema di: Strutture di cls armato con barre di materiale composito fibrorinforzato Strutture di cls fibrorinforzato

Date	2003
Istituto di istruzione o formazione	ASL RM B Dipartimento di Prevenzione
Certificato o diploma ottenuto	Lo stato dell'arte nella progettazione e nella pianificazione della prevenzione nei cantieri temporanei e mobili.

Date	2001
Istituto di istruzione o formazione	Polistudio Rovigo
Certificato o diploma ottenuto	Seminario "Il piano di Sicurezza ed Operativo alla luce del Decreto di modifica al D. Lgs 494/96 e del regolamento dell'art. 31 - Merloni ter"

Date	1997-1998
Istituto di istruzione o formazione	Ordine degli Architetti, di Roma e Provincia
Certificato o diploma ottenuto	Coordinatore della sicurezza D. Lgs 494/96

Date	1997
Istituto di istruzione o formazione	Ministero degli interni
Certificato o diploma ottenuto	Tecnico antincendio presso il Ministero degli Interni

La stessa si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del presente curriculum.

Roma 23/06/2020